

# Sicherheit beim Löten

- Bitte trage eine Schutzbrille.
- Lange Haare wegbinden.
- Lötdämpfe nicht einatmen, Rauchabsaugung verwenden.
- Verbrennungsgefahr: Lötspitze niemals anfassen; 400°C ist sehr heiß!
- LötKolben in Halterung lagern.
- Wenn nicht gelötet wird, den LötKolben auf 150°-180°C runter schalten.
- Wenn fertig: **Gründlich Hände waschen**, erst danach wieder Essen/Trinken oder das Gesicht anfassen.